

EN IMPORTANT NOTICE: This WS4 controller is the latest version of CPU EPSILON/6. No action is needed if the controller is installed on a completely new installation, but if retrofitted or added to an existing site, the complete installation, including the existing working controllers, must be updated to version 3.10 before adding the new version.

To download and update the new firmware 3.10, please visit our firmware update section on our website: <https://software.xpr-solutions.com/>

xpr Solutions

FR AVIS IMPORTANT : Ce contrôleur WS4 est la dernière version CPU EPSILON/6. Aucune action n'est nécessaire si ce contrôleur est installé dans une installation entièrement nouvelle, mais s'il est ajouté à un site existant, l'installation complète, y compris les contrôleurs existants, doit être mise à jour vers la version 3.10 avant l'ajout de cette nouvelle version.

Pour télécharger et mettre à jour le nouveau firmware 3.10, veuillez visiter notre section de mise à jour du firmware sur notre site web : <https://software.xpr-solutions.com/>

xpr Solutions

ES AVISO IMPORTANTE: Este controlador WS4 es la última versión CPU EPSILON/6. No se necesita ninguna acción si este controlador se instalará en una instalación completamente nueva, pero si se adapta o se añade a un sitio existente, toda la instalación, incluidos los controladores existentes en funcionamiento, debe actualizarse a la versión 3.10 antes de agregar esta nueva versión.

Para descargar y actualizar el nuevo firmware 3.10, visite nuestra sección de actualización de firmware en nuestro sitio web: <https://www.xprgroup.com/software-firmware/>

xpr Solutions

DE WICHTIGER HINWEIS: Dieser WS4-Controller ist die neueste Version CPU EPSILON/6. Wenn dieser Controller in einer neuen Installation eingebaut wird, ist keine Aktion erforderlich. Wenn er jedoch zu einem vorhandenen Standort hinzugefügt wird, muss die gesamte Installation, einschließlich der vorhandenen Controller, zwingend vor der Installation auf die Version 3.10 aktualisiert werden.

Um die neue Firmware 3.10 herunterzuladen und zu aktualisieren, besuchen Sie bitte unseren Firmware-Update-Bereich auf unserer Website: <https://software.xpr-solutions.com/>

xpr Solutions

IT AVVISO IMPORTANTE: Questa centrale WS4 è l'ultima versione CPU EPSILON/6. Non è necessario alcuna azione se questa centrale verrà montata in una nuova installazione, ma se viene adattata o aggiunta ad un sito esistente, l'intera installazione, inclusi le centrale esistente in funzione, deve essere aggiornata alla versione 3.10 prima di aggiungere questa nuova versione.

Per scaricare e aggiornare il nuovo firmware 3.10, visita per favore la nostra sezione di aggiornamento del firmware sul nostro sito web: <https://software.xpr-solutions.com/>

xpr Solutions

NL BELANGRIJKE OPMERKING: Deze WS4-controller is de nieuwste versie CPU EPSILON/6. Als deze controller in een nieuwe installatie wordt geïnstalleerd, is er geen actie vereist. Wanneer het echter aan een bestaande site wordt toegevoegd, is het verplicht dat de gehele installatie, inclusief bestaande controllers, voorafgaand aan de installatie wordt bijgewerkt naar versie 3.10.

Om de nieuwe firmware 3.10 te downloaden en bij te werken, bezoek alstublieft onze firmware-update sectie op onze website: <https://software.xpr-solutions.com/>

xpr Solutions